



CNC-GESTEUERTE KOORDINATEN- SCHWEISSANLAGE

>>DIE AUFGABE...

Schweißen von 4-kant-Muttern an Gurthaltewinkel



AUTOMOTIVE

...UNSERE LÖSUNG AUF EINEN BLICK<<

CNC-KOORDINATENSCHWEISSANLAGE

Anlage mit zwei Handarbeitsplätzen, wo im Wechsel die Werkstückträger Tablets bestückt werden.

In der anderen Position fährt die Schweißmaschine die Schweißpositionen mittels X/Y-Achse ab.

Die Muttern werden automatisch gesetzt und die Werkstücke in der jeweiligen Tabletposition verschweißt.